

Armaturen-Service – vor Ort und im Service-Center

Fünf gute Gründe für KSB SupremeServ:

- Ein Ansprechpartner für alle Servicebelange rund um Armaturen
- Reduzierte Reparaturzeiten
- Erprobte und qualifizierte Verfahrenstechniken
- Transparenz durch Führen einer Lebenslaufakte
- Sicherheit durch Zertifizierungen für verfahrens- und kerntechnische Anlagen



Instandsetzung, Modifizierung und Umbau von Armaturen aller Fabrikate

In unseren Service-Centern verfügen unsere qualifizierten Mitarbeiter über sämtliche Möglichkeiten zur mechanischen (dreh- und schweißtechnischen) sowie glühtechnischen Bearbeitung.

Cleanräume gewährleisten eine öl- und fettfreie Durchführung der Servicearbeiten. Zusätzlich stehen sowohl ein Spezialarbeitsplatz zur Demontage von mit Gefahrstoffen belasteten Armaturen als auch ein Labor für Werkstoffprüfungen zur Verfügung. Bei der flexiblen Wartung und Instandsetzung vor Ort setzen unsere Servicekräfte mobile Maschinenteknik ein. Diese ermöglicht nahezu alle Bearbeitungen von Bauteilen und von im Anlagenbau üblichen Werkstoffen.

Damit können auch bei umfangreichen Revisionen kurze Stillstandszeiten gewährleistet werden.

Unsere Leistungen

- Inspektions-Service
- Planung und Durchführung umfangreicher Revisionen
- Reparaturen aller Fabrikate vor Ort oder im Service-Center
- Grunderneuerung und Umbauten (u. a. Umrüstungen nach TA Luft)
- Auftragsschweißung von Dichtflächen
- Mobile Bearbeitung vor Ort (Drehen, Bohren, Schleifen, Schweißen, Fräsen)
- Beschaffung von Ersatzteilen und -armaturen / Reverse Engineering

- Erstellen von Schweiß- und Wärmebehandlungs- sowie sonstigen Prüfplänen, etwa die Erstellung von Vorprüfunterlagen nach TRD-110
- Abhol- und Bringservice

Kontakt

KSB Service GmbH
Karl-Heinz Weber
Tel. +49 172 6202050
E-Mail: karl-heinz.weber@ksb.com

Armaturen-Service **in der Praxis**

Stillstände in einer Chemieanlage (Olefin- / Steamcrackeranlage)

Bereits zum wiederholten Male haben KSB-Servicespezialisten mehrere Hundert Sicherheitsventile und Hoch-/Nieder- und Regelarmaturen diverser Hersteller – inklusive kompletter Ersatzteilgestellung – instandgesetzt. Innerhalb der Stillstandskernzeit von 3 Wochen waren bis zu 100 Mann vor Ort im Einsatz.



Instandsetzung einer Riesenarmatur

Die Armaturen-Spezialisten im Service-Center Pegnitz haben einen in einer Talsperre eingesetzten Absperrschieber repariert. Besondere Herausforderung: die enorme Größe von 6 m x 3 m und das Gewicht von 10 t. Befundaufnahme und Festlegung der Maßnahmen erfolgten in Abstimmung mit dem Kunden.



KSB SE & Co. KGaA / KSB Service GmbH
Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal
Tel. +49 6233 86-0, Fax +49 6233 86-3463
E-Mail: ksb-service@ksb.com, www.ksb.com



Einfach und schnell Kontakt mit dem KSB Service aufnehmen? Hier geht's zum Kontaktformular.