

Kunststoff- und blankgezogene Metallrohre




Abb. 5 Druckh henverlust: Druckh henverluste H_v f r hydraulisch glatte Rohre ($K = 0$) (f r Kunststoffrohre bei $t \neq 10^\circ\text{C}$ mit Temperaturfaktor ϕ zu multiplizieren)